

## Lemförder - 1762002 - Kit de reparación de rótula de suspensión/carga

Lado de montaje: Eje delantero

Lado de montaje: debajo

Lado de montaje: derecha

Espesor [mm]: 18

Diám. taladro brida [mm]: 8,55

