



LAS MEJORES  
MARCAS  
CON EL MEJOR  
SERVICIO



## Metelli - 241049 - Bomba de agua

Tipo de servicio: mecánico

Artículo complementario/Información complementaria: con junta

CITROËN

1201.J6

1201.H7

1610278080

FIAT

9684319880

FORD

1559259

JAGUAR

C2S51449

LANCIA

9684319880

LAND ROVER

LR001309

LR009392

LR011694

MITSUBISHI

MN982325

MN982187

PEUGEOT

1201.H7

1610278080

1201.J6





